

Příloha č. 1 k čj.
03786/SVSL/2025

Název	RZV	Stáří	Stav tachometru	Technický stav	VIN	Platná STK	Umístění
Škoda Fabia Combi 1,4/63 kW, BA	3AV6082	10	216 064	Motor+spojka funkční, odpovídá najetým km. Převodovka+rozvodovka horší synchron. spojky. Zadní náprava koroze dílů. Přední náprava+mech. řízení zvětšené vůle v kloubech a čepech. Karoserie oděrky z provozu, koroze v lemech. Používáno i mimo zpevněné komunikace.	TMBJC25J5E3080457	04.12.2025	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov
Škoda Fabia Combi 1,2/66 kW, BA	4AN9612	10	209 327	Motor+spojka funkční, odpovídá najetým km. Převodovka+ rozvodovka horší synchron. spojky. Zadní náprava koroze dílů. Přední náprava+mech. řízení zvětšené vůle v kloubech a čepech. Karoserie oděrky z provozu, koroze v lemech. Namontováno tažné zařízení, autopotahy. Používáno i mimo zpevněné komunikace.	TMBJM6NJ1FZ022350	02.03.2025	Kaplanova 1931/11, 148 00 Praha 11 Chodov
Mitsubishi L200 2,5l, NM	2AI 0591	14 l	165 705	Motor výkonné parametry obvyklé, převodovka úměrný stav k amortizaci. Přední a zadní náprava bez výraznějších anomálií. Karoserie a jednotlivé díly vykazují známky koroze. Často používáno i mimo zpevněné komunikace. Stav odpovídá stáří a počtu najetých kilometrů.	MMCJNKB40AD017317	28.08.2025	Nádražní 318, 763 26 Luhačovice
SUZUKI Grand Vitara 1,9l, NM	8A35690	18 t	240 711	Motor netěsnosti ve spojích, vadné turbo nefunkční filtr DPF, provoz v nouzovém režimu. Převodovka netěsnosti ve spojích, hlučná. Přední a zadní náprava odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Karoserie známky koroze ve spojích podběhů, poškozený přední nárazník a obě zpětná zrcátka, často používáno i mimo zpevněné komunikace. Tažné zařízení.	JSAJTD44V00258054	30.10.2025	Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice