

Příloha č. 1 k čj.
04345/SVSL/2025

Název	RZV	Stáří	Stav tachometru	Technický stav	VIN	Platná STK	Umístění
Škoda Fabia Combi 1,2/66 kW, BA	4AN 9650	10	212 807	Motor+spojka funkční, odpovídá najetým km. Převodovka+rozvodovka bez zjevných závad. Zadní náprava koroze dílů. Přední náprava+mech. řízení zvětšné vůle v kloubech a čepech. Karoserie oděrky z provozu, koroze v lemech. Používáno i mimo zpevněné komunikace.	TMBJM6NJ7FZ023096	15.02.2025	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov
Škoda Octavia combi 1,4/81 kW, BA+CNG	6AA 3510	9	246 465	Motor+spojka funkční, odpovídá najetým km. Převodovka+ rozvodovka horší synchron. spojky. Zadní náprava koroze dílů. Přední náprava+mech. řízení zvětšné vůle v kloubech a čepech. Karoserie oděrky z provozu, koroze v lemech. Namontováno tažné zařízení, autopotahy. Používáno i mimo zpevněné komunikace.	TMBJM7NE8H0156319	10.02.2025	Kaplanova 1931/11, 148 00 Praha 11 Chodov
Škoda Fabia Combi 1,2/66 kW, BA	6AA 8452	8	168 320	Motor výkonné parametry obvyklé, převodovka úměrný stav k amortizaci. Přední a zadní náprava bez výraznějších anomálií. Karoserie a jednotlivé díly vykazují známky koroze. Často používáno i mimo zpevněné komunikace. Stav odpovídá stáří a počtu najetých kilometrů.	TMBJM6NJ0HZ118330	02.02.2025	Kaplanova 1931/11, 148 00 Praha 11 Chodov
Mitsubishi Pajero 3,5l, NM	2AI 0128	14	240 711	Motor netěsnosti ve spojích. Převodovka netěsnosti ve spojích, hlučná. Přední náprava odpovídá době provozu a počtu ujetých kilometrů. Zádání náprava opotřeбенé ložisko kardanu. Karoserie koroze ve spojích, koroze podběhů, vozidlo opravováno po dopravní nehodě a to levý bok, vč. předního sloupku. Často používáno i mimo zpevněné komunikace. Tažné zařízení.	JMBLNV98WAJ000771	14.06.2025	Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice