

Název	RZV	Stáří	Stav tachometru	VIN	VIN	Platná STK	Umístění
Škoda Fabia Combi 1,2/66 kW, BA	5AH 6038	9	235 844	Motor+spojka funkční, odpovídá najetým km. Převodovka+ rozvodovka horší synchron. spojky. Zadní náprava koroze dílů. Přední náprava+mech. řízení zvětšené vůle v kloubech a čepech. Karoserie oděrky z provozu, koroze v lemech. Namontováno tažné zařízení, autopotahy. Používáno i mimo zpevněné komunikace.	TMBM6NJ7GZ144471	05.03.2026	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov
Škoda Fabia Combi 1,2/66 kW, BA	5AH 6052	9	234 500	Motor+spojka funkční, odpovídá najetým km. Převodovka+ rozvodovka horší synchron. spojky. Zadní náprava koroze dílů. Přední náprava+mech. řízení zvětšené vůle v kloubech a čepech. Karoserie oděrky z provozu, koroze v lemech. Namontováno tažné zařízení, autopotahy. Používáno i mimo zpevněné komunikace.	TMBJM6NJ7GZ144566	14.03.2026	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov
Škoda Octavia combi 1,4/81 kW, BA+CNG	6AA 8430	8	232 660	Motor+spojka funkční, odpovídá najetým km. Převodovka+ rozvodovka bez zjevných závad. Zadní náprava koroze dílů. Přední náprava+mech. řízení zvětšené vůle v kloubech a čepech. Karoserie oděrky z provozu, koroze v lemech. Namontováno tažné zařízení, autopotahy. Používáno i mimo zpevněné komunikace.	TMBJM7NE3H0156373	21.11.2025	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov
Mitsubishi L200 2,5l, NM	2AH 8332	14	196 358	Motor + převodovka funkčnost skupiny při prohlídce ověřena, značné poškození tlumících výplní motorového prostoru a víka. Přední a zadní náprava stav úměrný stáří a počtu najetých km. Karoserie a jednotlivé díly vykazují známky koroze, deformace zadní části vozidla, pravé zadní oblity blatníku, LP blatník po nehodě opraven. Často používáno i mimo zpevněné komunikace. Stav odpovídá stáří a počtu najetých kilometrů.	MMCJNKB40AD018829	09.01.2026	Jince č. p. 461, 262 23 Jince